
池之内自治会
池之内自治会（町内会）防災マップ
茂浦池　耐震診断 2013 年結果
・健全度評価C（想定震度 5 強程度）
・アース式（土造り）竣工：大正時代
・堤高 21.6m　堤長 77m
・総貯水量 35 千㎥
土石流・土砂崩落
2016/6
池之内
池之内川
保谷土石流
危険地域指定
茂浦池
熊野貯水池（水源池）
耐震診断 2015 年結果
・健全度評価 B（想定震度 5 強）
・アース式（遮水性ゾーン）
・竣工：大正 14 年（1925 年）
・堤高 29m 堤長 189.7m
・総貯水量 730 千㎥
悠芳苑
池之内　防災マップ　マーク凡例
一次（緊急）避難所　①旧保田部、②悠芳苑
避難行動配慮者宅
危険な場所（橋、空家、廃屋など）
危険な地域（土砂・崖崩れ、土石流履歴地）
危険な自然（ため池、河川・渓流）緑色塗つぶし表示
その他の使用マーク
公民館　消火栓　Ⓕ消防団員　Ⓝ看護士
耐震診断対象ため池の浸水想定区域
熊野貯水池（水色）　茂浦池（緑色）
市行政作成の浸水想定区域図記載の最大浸水予想エリアを
概略手書き修正しています。
このハザードマップは池之内自治会が作成したもので正確さの保証はございません。危険性の目安、避難時の参考として活用ください。
作成年月　2016 年 7 月　池之内自治会
注1【土石流危険個所の範囲 薄茶色】【急傾斜地崩壊危険個所 薄紫】
注2 このハザードマップは熊野学区自主防災組織が作成したので正確さの保証はありません（危険性の目安として活用願います）